

АКТ

обследования гидротехнического сооружения на  
водохозяйственном объекте в период подготовки к  
половодью 2019 года

г. Котельниково

21.02.2019

1. Наименование водохозяйственного объекта, ГТС, номер на районной карте (по материалам инвентаризации 1999 года), его назначение: инвентаризационный номер 1101103186

2. Место расположения объекта (относительно населенных пунктов (расстояние), коммуникаций, природных объектов) г. Котельниково, ул. Цимлянская

3. Общая характеристика объекта (протяженность плотины, из каких материалов построена, возможность проезда транспорта через плотину, высота гребня над уровнем воды, примерная площадь водоема и объем воды): длина- 100 м., высота – 5,5 метров, тело платины состоит из насыпного грунта (глина) с вкраплением железобетонных плит и блоков в месте сброса паводковых вод. По платине проходит проезжая часть из асфальтированного покрытия шириной 6 метров. Площадь водоема ~ 75 000 м<sup>2</sup> объем воды ~ 150 000 м<sup>3</sup>

4. Сведения о собственниках, балансодержателях, пользователях водных объектов (если объект бесхозный, то указать прежнего владельца), наличие технической документации, документации на земельный участок, документов, подтверждающих право собственности: плотина находится в собственности Котельниковского городского поселения. Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2013 г. № 24АА071061

5. Техническое состояние плотин, водосбросных, водоспускных сооружений, обводных каналов и русел (исправное, частично неработоспособное (предаварийное) и неработоспособное (аварийное)), описать какие именно части сооружения не функционируют и по какой причине: частично работоспособная, отсутствует устройство регулирующее сброс, частично обломлен край бетонного основания водосброса.

6. Какие работы необходимо провести на объекте (потребность в строительных материалах, технике, оборудовании и материальных средствах на проведение работ) требуется текущий ремонт.

7. Состояние водоема.

7.1. Уровень заполнения (заполнен частично заполнен, не заполнен): уровень заполнения низкий.

7.2. Состояние берегов по сторонам горизонта (какие грунты слагают, берега: пологие, крутые, наличие осыпей, оползневых явлений, следов водной эрозии: берега крутые.

7.3. Прибрежная растительность (древесная, кустарниковая, камыш, тростник, луговая растительность, ее состояние в летний период): камыш

7.4. Ледовый покров (наличие, отсутствие, толщина льда, характер поверхности, трещиноватость, наличие торосов и т.д.) лед рыхлый, ледовое покрытие 20 см, движение не наблюдается.

8. Оценка уровня опасности водного объекта для населения и хозяйственных объектов в случае его переполнения и разрушения ГТС при текущем уровне заполнения – опасности затопления для населения не представляет.

9. Какие профилактические и превентивные мероприятия и когда проводились на водоеме и ГТС, кто выполнял работы, какая техника и материалы использовались, сколько средств затрачено

В 2018 году работы не производились.

10. Когда ранее проводились обследования ГТС, имеются ли, ответственные за состояние ГТС. На какой основе работают: ранее проводились обследования 20.02.2018

**Члены комиссии:**

1. Директор МКУ Управление  
Котельниковского городского  
поселения



П.Н. Шишков

2. Специалист по ГО 2 категории  
МКУ Управление  
Котельниковского городского  
поселения



Ю.А. Фетисова

3. Ведущий специалист ОФБУ и Э  
администрации  
Котельниковского городского  
поселения

С.Г. Изучеева

4. Начальник участка МУП  
«Управляющая компания»



Д.М. Сесекин

5. Начальник отдела по делам ГО и  
защите населения и территорий от  
ЧС администрации  
Котельниковского  
муниципального района



В.А. Павлов



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

404350, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9.

т. (8-84476)3-39-33, (8-84476)3-13-81, ф. (8-84476)3-14-97

ОГРН 1053458080114 ИНН3413007420 КПП 341301001 л/счет 03941010020

р/с40204810000000000317 БИК 041806001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ г. Волгоград

**ФОТОТАБЛИЦА**

приложение к актам обследования гидротехнических сооружений на водохозяйственном объекте в период подготовки к половодью в 2019 году от «21» февраля 2019 года

*« 21 » февраля 2019 года Комиссия, уполномоченная администрацией Котельниковского городского поселения № 30-р от 06.02.2019 года, провела обследование ГТС, расположенного по адресу: ул. Ульянская, 1. Котельниково.*



Фотоснимок № 1



Фотоснимок № 2



Фотоснимок № 3

Присутствующие лица \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Присутствующие лица [Signature]  
(подпись)  
Подпись лица,  
составившего фототаблицу [Signature]  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)  
Шеинков ИИ  
(Ф.И.О.)  
Фетикова Ю.А.  
(Ф.И.О.)